


車輛チェックシート

在庫番号 F1756	初度登録 H 5 年 10 月	車名 三菱
車台番号 FK65F-Δ15/66	フレーム コーション	型式 2KG-FK65F
走行距離 775 km	積載 2,700 kg	タコ <input checked="" type="checkbox"/> 一体 / <input type="checkbox"/> 別体
入庫時 <input checked="" type="checkbox"/> 登録番号 画像100の72-12	有効期限 R7年10月15日	
ナンバー 無 登録歴 自営 <input checked="" type="checkbox"/> 不明	抹消 <input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル 10910 円
車体の形状 バン	乗車定員 2 人	原動機の型式 BM60
ヘッドライト LED <input checked="" type="checkbox"/> ハロゲン <input type="checkbox"/>	ETC 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	E/Gキー メイン <input type="checkbox"/> サブ <input type="checkbox"/>
エアコン AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	オートクルーズ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	キーレス <input checked="" type="checkbox"/> スマート <input type="checkbox"/>
キャブ内 A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 破れ <input type="checkbox"/>	アイドリングストップ 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	イモビ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
エアサス 総 <input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/>	ミラー格納 右 <input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/>	アドブルー <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
集中ドアロック <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	シャシ 保証書 <input type="checkbox"/> 取説 <input type="checkbox"/> 記録簿 <input type="checkbox"/>
バックカメラ <input checked="" type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	ボデー保 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
異常ランプ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	車線逸脱警報 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	ラジオ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
エンジン型式	220 馬力 162 kw	ターボ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
エンジンオイル 	ラジエーター 多 <input checked="" type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/>	サビ 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
ミッション 106 AT		
クラッチ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> リターダー <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 要点検 <input type="checkbox"/>		
デフ 漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 要点検 <input type="checkbox"/> フレーム 錆 腐食 多少 <input checked="" type="checkbox"/>		
登録済未使用車		
機能アップパーツ (用掛付取付キット、ヒーター付冷暖房)		