






車輛チェックシート

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 在庫番号 | H0866 | 初度登録 | S・H | 5年 | 11月 | 車名 | 日野 |
| 車台番号 | XZU722-0011697 | コーション | <input checked="" type="checkbox"/> | 無 | 型式 | 2RG-XZU722M | |
| 走行距離 | 1,217 km | タコグラフ | <input checked="" type="checkbox"/> | 一体 | 別体 | その他 | 年 |
| 入庫時ナンバー | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 登録歴 | <input checked="" type="checkbox"/> | 営 | レ | 不明 | 最大積載量 |
| 車検有効期限 | R 7年 11月 29 | 抹消 | 切れ | リサイクル | 8,820 | 円 | |
| エンジン | 150馬力 | 110 kw | 型式 | N04C | 気筒数 | 3 4 5 6 8 他 () | |
| ターボ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | エンジンオイル量 | 多 | <input checked="" type="checkbox"/> 少 | 水漏入 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| ラジエター量 | 多 | <input checked="" type="checkbox"/> 少 | オイル混入 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 弱れ | 有 |
| ミッション | <input checked="" type="checkbox"/> AT | 6速 | 油漏れ | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 異音 | 有 |
| クラッチ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 2ペダル | <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル | 油漏れ | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 異音 |
| デフ | 油漏れ | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 異音 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| フレーム | サビ | 腐食 | <input checked="" type="checkbox"/> 少 | 多 | フレーム番号 | 不明 | 不鮮明 |
| サスペンション | <input checked="" type="checkbox"/> リーフ | <input type="checkbox"/> エアサス | 後輪 | 総輪 | | | |
| シャシ | <input type="checkbox"/> 保証書 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書 | <input type="checkbox"/> 記録簿 | 架装 | <input type="checkbox"/> 保証書 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書 | |
| メインキー | 2本 | サブ | 1本 | <input checked="" type="checkbox"/> イモビ | <input type="checkbox"/> キーレス | <input type="checkbox"/> スマート | ボデー |
| ヘッドライト | <input checked="" type="checkbox"/> LED | <input type="checkbox"/> HID | <input type="checkbox"/> ハロゲン | エアミン | <input checked="" type="checkbox"/> NAC | <input type="checkbox"/> AAC | <input type="checkbox"/> C |
| キャブ内 | <input type="checkbox"/> シート破れ | <input type="checkbox"/> タバコ焦げ | | | | | |
| ETC | <input type="checkbox"/> 1.0 | <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 | <input type="checkbox"/> 無 | バックカメラ | <input checked="" type="checkbox"/> カラー | <input type="checkbox"/> モノクロ | <input type="checkbox"/> 無 |
| ミラー格納 | <input checked="" type="checkbox"/> 左 | <input type="checkbox"/> 右 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> ナビ | <input type="checkbox"/> TV | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ | <input type="checkbox"/> ドラレコ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック | <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ | <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 | <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ | <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 | <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき | | |
| <input type="checkbox"/> オートクルーズ | | | | | | | |
| 全低床 | | | | | | | |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者①  ② / ③ / ④ / ⑤ / | | | | | | | |

未使用車 形状 ウイング ボデーメーカー トランテックZ (W105H64)
 燃料タンク 100 + バッテリー 12V
 荷台内寸法(mm) L 5,070 W 2,100 H 2,260 門幅 2,050 門高 2180
 フロントガラス 好 飛石有 (所) 要交換
ラッシングレール2段 内7x74寸



⑨ ⑨
 ○ ○
 ○ ○ ○ ○
 ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ 2mm以下は要交換になります。
 スペア ⑨
 サイズF 225/70R16 9T
 サイズR "

参考とし、現車を優先させていただきます