





車輛チェックシート

在庫番号	H00867	初度登録	S・H・(R)	4年	4月	車名	日野				
車台番号	XZU712-0011887	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	型式	2RG-XZU712M					
走行距離	831 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 一体	<input type="checkbox"/> 別体	その他	年				
入庫時ナンバー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自	営 <input checked="" type="checkbox"/> 不明	最大積載量	3,000 kg					
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消	切れ	リサイクル	8,820 円						
エンジン	150馬力	110 kw	型式	N04C	気筒数	3 <input checked="" type="checkbox"/> 5 6 8 他 ()					
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普	少 <input type="checkbox"/>	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普	少 <input type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> AT	6 速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無							
フレーム	サビ	腐食	<input checked="" type="checkbox"/> 無	少	多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明	<input type="checkbox"/> 不鮮明			
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ	<input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪							
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	エンジン				
メインキー	/本	サブ	本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ	<input type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ポデー	/本	タンク	本	アド	本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED	<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> AC	<input type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無			
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ焦げ									
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無				
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ				
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input type="checkbox"/> 坂道発進	<input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱	<input checked="" type="checkbox"/> ふらつき						
<input type="checkbox"/> オートクルーズ											
全低床、車両総重量6,925kg、電動パワーブレーキ											
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <input checked="" type="checkbox"/> 前道 ② <input checked="" type="checkbox"/> 末田 ③ / ④ / ⑤ /											

未使用車 形状 ウインク ボデーメーカー 日本フルハーフ (W202987)
 燃料タンク 100+ アドブルー 有 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 4,360 W 2,090 H 2,220 門幅 1,960 門高 2,110
 フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換
ラックとグレール1段 内フック3対



9 9

 タイヤ溝 (mm)
9 9 9 9 2mm以下は要交換になります。
 スペア 9
 サイズF 225/70R16 タテ
 サイズR \ \ \ \

参考とし、現車を優先させていただきます