




車輛チェックシート

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|
| 在庫番号 | S0098 | 初度登録 | S・H・R | 3年12月 | 車名 | 同野 |
| 車台番号 | FW1AH-12/796 | コーション | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 | 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 325,595 km | タコグラフ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 一体 別体 その他 | 年 | |
| 入庫時ナンバー | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 登録歴 | 自 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | レ | 不明 |
| 最大積載量 | 13,900 kg | 車検有効期限 | R 6年12月22 | 抹消 | 切れ | リサイクル |
| エンジン | 380馬力 279 kw | 型式 | A09C | 気筒数 | 3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 () | |
| ターボ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 | エンジンオイル量 | 多 <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 少 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 水混入 |
| ラジエター量 | 多 <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 少 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | オイル混入 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 | 漏れ |
| ミッション | <input checked="" type="checkbox"/> M1 | AT | 7速 | 油漏れ | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 |
| クラッチ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 | <input type="checkbox"/> 2ペダル | <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル | 油漏れ | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 有 |
| デフ | 油漏れ | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 異音 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 | |
| フレーム | サビ | 腐食 | 無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 | 多 | フレーム番号 | 鮮明 <input checked="" type="checkbox"/> 不鮮明 |
| サスペンション | <input type="checkbox"/> リーフ | <input checked="" type="checkbox"/> エアサス | 後輪 | 総輪 | | |
| シャシ | <input type="checkbox"/> 保証書 | <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 | <input checked="" type="checkbox"/> 記録簿 | 架装 | <input type="checkbox"/> 保証書 | <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 |
| メインキー | 2本 | サブ | 1本 | イモビ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | キーレス |
| ヘッドライト | <input checked="" type="checkbox"/> LED | <input type="checkbox"/> HID | <input type="checkbox"/> ハロゲン | エアコン | <input type="checkbox"/> AC | <input checked="" type="checkbox"/> AAC |
| キャブ内 | <input type="checkbox"/> シート破れ | <input type="checkbox"/> タバコ焦げ | | | | |
| ETC | <input type="checkbox"/> 1.0 | <input type="checkbox"/> 2.0 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | バックカメラ | <input checked="" type="checkbox"/> カラー | <input type="checkbox"/> モノクロ |
| ミラー格納 | <input checked="" type="checkbox"/> 左 | <input type="checkbox"/> 右 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> ナビ | <input type="checkbox"/> TV | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック | <input type="checkbox"/> アイドリングストップ | <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 | <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ | <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 | <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき | |
| <input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ | | | | | | |
| ハイルーフ | | | | | | |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者①  ② / ③ / ④ / ⑤ / | | | | | | |

未使用車 形状 ライヴ ボデーメーカー トランテックス (W083H75)
 燃料タンク 300 + 200 アドブルー 有 無 無 バッテリー 12V 有
 荷台内寸法(mm) L 9660 W 2400 H 2670 門幅 2360 門高 2570
 フロントガラス 良好 飛石有 (1 所) 要交換
ラッシングレベル2枚、内方79対、中程回転式、インナー7
ボデー扉下部金板



10 10
 10 10
 5 5 5 5
 6 4 4 4

スペア 11
 サイズF 245/70 R195 7R4.5
 サイズR MIX

2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます