



車輛チェックシート

在庫番号	G01821	初度登録	S (H) R	31年 3月	車名	三菱	
車台番号	FS74HZ-502533	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2PG-FS74HZ		
走行距離	885.705 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	一体 別体 その他		年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 営	レ 不明	最大積載量	13,700kg	
車検有効期限	R 7年 3月 27日	抹消	切 れ	リサイクル		13,480円	
エンジン	381 馬力 280 kw	型式	GR20	気筒数	3 4 5 6 8 他 ( )		
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input type="checkbox"/> 少 <input checked="" type="checkbox"/>	水混入	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジン油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input type="checkbox"/> 少 <input checked="" type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	サビ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	MT (AT) 速	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	リターダー	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
クラッチ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/>	3ペダル	<input type="checkbox"/>	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
デフ	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>			
フレーム	腐食	無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多 <input type="checkbox"/>	フレーム番号	鮮明	不鮮明		
サスペンション	□リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪			
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書				
メインキー	本サブ	本	<input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input checked="" type="checkbox"/> スマート	ボデー	/本	タンク	/本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無				
キャブ内	<input checked="" type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無				
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	ナビ	<input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ				
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき							
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ							
アイルホイル							
株式会社 安城トラックセンター 点検者 (本)							

未使用車 形状 ライン ボデーメーカー 日本フイルー7  
 (DKL W9D2165)  
 燃料タンク 300 + 300 アドブルー  有  無 バッテリー 12V 24V  
 荷台内寸法(mm) L 9.600 W 2.410 H 2.610 門幅 2.370 門高 2.550  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( 所 ) 要交換  
ラッシュレール2段 内フック9対



- ④ ③
  - ⑨ ⑬
  - ④ ④ ③ ③
  - ⑥ ④ ④ ⑥
- スペア  
 ④ サイズF 245/70R19.5 MIX  
 サイズR  
 "

2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます