






車輛チェックシート

在庫番号	G1822	初度登録	S・D・R	30年9月	車名	三菱		
車台番号	FS74HZ-500545		コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2PG-FS74HZ		
走行距離	921.659 km		タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	一体 別体 その他	年		
入庫時ナンバー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ	不明	最大積載量	13.500 kg		
車検有効期限	R	年	月	抹消 <input checked="" type="checkbox"/> 切	リサイクル	13480 円		
エンジン	394馬力 290 kw		型式	6R20		気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 ()	
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
ミッション	MT <input checked="" type="checkbox"/> AT	速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	リターダー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
クラッチ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 2ペダル <input type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
フレーム	腐食	無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多	フレーム番号	鮮明 <input checked="" type="checkbox"/> 不鮮明				
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪					
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿		架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書				
メインキー	本サブ	本 <input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input checked="" type="checkbox"/> スマート	ボデー	Z	本タンク	2本	アド	0本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無					
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ		→ロック不可					
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無					
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> ナビ <input checked="" type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ						
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき								
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ								
ホーキングクーラー								
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /								

未使用車 形状 ウイング ボデーメーカー 1073 799A1360
 燃料タンク 200 + 300 アドブルー 無 バッテリー 12V
 荷台内寸法(mm) L 9,630 W 2,410 H 2,640 門幅 2,360 門高 2550
 フロントガラス 良好 飛石有 (Z所) 要交換 点検99
ラッシングレール2段 内径12対. 中柱回転式



⑪ ⑫

⑪ ⑪

⑩ ⑩ ⑧ ⑧

⑩ ⑩ ⑧ ⑥

2mm以下は要交換になります。

スペア ① サイズF 245/70R19.5 41x
 スタッドレス サイズR 〃