




# 車輛チェックシート

在庫番号	A04329	初度登録	S (H) R	23年 6月	車名	日野		
車台番号	FC7JLY-12214	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	BKG-FC7JLYA			
走行距離	315,004 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 一体 <input checked="" type="checkbox"/> 別体	その他	1/3 年			
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> 留 <input type="checkbox"/> レ <input type="checkbox"/> 不明	最大積載量	3,100kg			
車検有効期限	R 7年 6月 19日	抹消	<input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル	10,810円			
エンジン	210馬力 154 kw	型式	J07E	気筒数	3 4 <input checked="" type="checkbox"/> 6 8 他 ( )			
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	水混入	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> MT AT 6速	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	リターダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
デフ	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
フレーム	サビ 腐食	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明				
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪					
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書					
メインキー	1本 サブ 2本	<input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ポデー	本	タンク	本	アド	本
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input checked="" type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無					
キャブ内	<input checked="" type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ (ハタ)							
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input checked="" type="checkbox"/> 無					
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ						
<input type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input type="checkbox"/> 車線逸脱 <input type="checkbox"/> ふらつき						
<input type="checkbox"/> オートクルーズ								
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <b>前道</b> ② / ③ / ④ / <input checked="" type="checkbox"/> /								

未使用車 形状 ワゴン ボデーメーカー  
 燃料タンク 200 + アドブルー 有  バッテリー 12V  24V  
 荷台内寸法(mm) L 6,680 W 2,360 H 2,500 門幅 門高  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( 所) 要交換 点検  
インターロック



10 9  
   
     
10 6 9 9 2mm以下は要交換になります。  
 スペア 5 サイズF 225/80R17.5 スタッドレス  
 97 サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます