






### 車輛チェックシート

在庫番号	H00882	初度登録 S・H	<input checked="" type="radio"/> R	6年	7月	車名	日野	
車台番号	XZU712-0016914	コーション	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	型式	2KG-XZU712M		
走行距離	1,318	km	タコグラフ	<input type="radio"/> 無	一体	<input checked="" type="radio"/> 別	その他 24/B 年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	登録歴	自	営	<input checked="" type="radio"/> 不明	最大積載量	3,000kg
車検有効期限	R 8年	6月	30日	抹消	切れ	リサイクル	8,820円	
エンジン	150馬力	110 kw	型式	N04C		気筒数	3 <input checked="" type="radio"/> 5 6 8 他 ( )	
ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	エンジンオイル量	多	<input checked="" type="radio"/> 少	水混入	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
ラジエター量	多	<input checked="" type="radio"/> 少	オイル混入	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	サビ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
ミッション	<input checked="" type="radio"/> M	AT	6速	油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	異音	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	異音	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	異音	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>				
フレーム	サビ	腐食	<input checked="" type="radio"/> 少	多	フレーム番号	鮮明	不鮮明	
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ	<input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪				
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	2本	サブ	1本	<input checked="" type="checkbox"/> イモビ	<input type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ボデー	4本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED	<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> AC	<input type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ焦げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input checked="" type="checkbox"/> 2.0	<input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無	
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ	
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進	<input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱	<input checked="" type="checkbox"/> ふらつき			
<input type="checkbox"/> オートクルーズ								
全修床								
株式会社 安城トラックセンター 点検者 <input checked="" type="radio"/> 木田 / ② / ③ / ④ / ⑤ /								

未使用車 形状 バン ボデーメーカー トランテックス  
V007K35-04  
 燃料タンク 100+ アドブルー 有   バッテリー 12V    
 荷台内寸法(mm) L 4490 W 2080 H 2230 門幅 2070 門高 2150  
 フロントガラス  良好 飛石有 ( 所 ) 要交換  
ラッシングレール2段 スライドドア



9  9  
 9  9  
 9  9  9  9  
 9  9  9  9  
 スペア  9  
 サイズF 225/70R16 9T  
 サイズR ?  
 2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます