

車輛チェックシート

在庫番号	G1830	初度登録	S・R	22年4月	車名	三菱
車台番号	FK65FZ-5410094	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	PDG-FK65FZ	
走行距離	753,523 km	タコグラフ	無	一体	<input checked="" type="checkbox"/> 別体	その他 10/3 年
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自	<input checked="" type="checkbox"/> レ	不明	最大積載量
車検有効期限	R 7年5月18	抹消	切れ	リサイクル	11,010 円	
エンジン	270馬力 199 kw	型式	B460	気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 ()	
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジン油漏れ
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	サビ
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT <input checked="" type="checkbox"/> 速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>	リターダー
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
フレーム	サビ 腐食 無 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 不明			
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪			
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書			
メインキー	1本サブ 2本 <input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	1本タンク 2本	アド	1本	
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> A/C <input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無			
キャブ内	<input checked="" type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ	19V				
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無			
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ				
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input type="checkbox"/> 車線逸脱 <input type="checkbox"/> ふらつき					
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ						
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /						

未使用車

形状 ライノ

ボデーメーカー







1973
(049C0409)

燃料タンク 200 + 100 アドブルー 有 バッテリー 12V

荷台内寸法(mm) L 6240 W 2400 H 2320 門幅 2290 門高 2230

フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換

ウインドレール2枚 内7.7は付



2mm以下は要交換になります。

スペア ④ サイズF 245/70 R19.5 Mix
サイズR 4 1

参考とし、現車を優先させていただきます