





車輛チェックシート

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|----------|-------------------|------------|---------|-------|
| 在庫番号 | B3876 | 初度登録 | S・(H)・R | 27年 3月 | 車名 | 日野 | | |
| 車台番号 | FW1EXE-11841 | コーション | (有) 無 | 型式 | QPG-FW1EXEG | | | |
| 走行距離 | 540,365 km | タコグラフ | 無 | 一体別 | 別 | その他 13/8 年 | | |
| 入庫時ナンバー | (有) 無 | 登録歴 | 自 (有) レ 不明 | 最大積載量 | 13,600kg | | | |
| 車検有効期限 | R 8年 3月 18日 | 抹消 | 切れ | リサイクル | 12,870円 | | | |
| エンジン | 380 馬力 279 kw | 型式 | E13C | 気筒数 | 3 4 5 (有) 8 他 () | | | |
| ターボ | (有) 無 | エンジンオイル量 | 多 (有) 少 | 水混入 | 有 (有) 無 | エンジン油漏れ | 有 (有) 無 | |
| ラジエター量 | 多 (有) 少 | オイル混入 | 有 (有) 無 | 濁れ | 有 (有) 無 | サビ | 有 (有) 無 | |
| ミッション | MT (AT) | 速 | 油漏れ | 有 (有) 無 | 異音 | 有 (有) 無 | リターダー | (有) 無 |
| クラッチ | (有) 無 | □2ペダル | (有) 3ペダル | 油漏れ | 有 (有) 無 | 異音 | 有 (有) 無 | |
| デフ | 油漏れ | 有 (有) 無 | 異音 | 有 (有) 無 | | | | |
| フレーム | (有) 腐食 | 無 (有) 少 (有) 多 | フレーム番号 | 鮮明 | 不鮮明 | | | |
| サスペンション | □リーフ | (有) エアサス | 電機 | 総輪 | | | | |
| シャシ | □保証書 | □取扱説明書 | □記録簿 | 架装 | □保証書 | □取扱説明書 | | → 取付済 |
| メインキー | 2本 | サブ | 本 | □イモビ | □キーレス | □スマート | ボデー | 1本 |
| ヘッドライト | □LED | (有) HID | □ハロゲン | エアコン | □AC | (有) AAC | □C | □無 |
| キャブ内 | □シート破れ | □タバコ焦げ | | | | | | |
| ETC | □1.0 | (有) 2.0 | □無 | バックカメラ | (有) カラー | □モノクロ | □無 | |
| ミラー格納 | (有) 左 | □右 | □無 | □ナビ | □TV | (有) ラジオ | □ドラレコ | |
| (有) 集中ロック | □アイドリングストップ | (有) 坂道発進 | (有) 軽減ブレーキ | (有) 車線逸脱 | □ふらつき | | | |
| (有) オートクルーズ | | | | | | | | |
| ハイル-7 | | | | | | | | |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者 (有) 木田 / ② / ③ / ④ / ⑤ / | | | | | | | | |

未使用車 形状 ウイング ボデーメーカー トアゴ
 (4Y9A2464)
 燃料タンク 300 + 200 アドブルー (有) 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 9630 W 2920 H 2660 門幅 2360 門高 2550
 フロントガラス 良好 飛石有 (2所) 要交換
ラッシングレール2段 内フック9対 中柱回転式 インターロック



- ⑪ ⑫
- ⑨ ⑧

- | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------|
| ③ | ③ | ② | ② | タイヤ溝 (mm) |
| 97 | 97 | 97 | 97 | |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | 2mm以下は要交換になります。 |
| スペア ③ サイズF 245/70R19.5H1X サイズR " | | | | |

参考とし、現車を優先させていただきます